



Informe de Relevamiento de Campo sector Valle de Lixiviación.

Se ha realizado la inspección mensual en el mes de Enero de 2011 en la zona del Valle de Lixiviación tanto en el área interna como externa a este. Los resultados arrojados por la recorrida son los siguientes: en los alrededores del valle de lixiviación no se manifiestan zonas húmedas producto de algún fuera de estándar producido por rotura de membrana y ningún talud se encuentra afectado. Las bombas de los 5 pozos de monitoreo no impelen ningún flujo que detecten condición de fuga alguna.

Atte.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Martín Onorato', written in a cursive style.

Ing. Martín Onorato

M. P: 3806

ANEXO 1: FORMULARIOS DE MONITOREO

FORMULARIO 1: MONITOREO DE LA ESTABILIDAD DE TALUDES - SLP

Fecha: 11/1/11

Condición del Talud del Terraplén: Sin novedad

Evidencia de Erosión: Sin Novedad


Evidencia de asentamiento: Sin novedad

Evidencia de Filtración: Sin novedad

Notas de Mantenimiento: /

Problemas/Soluciones: /

Comentarios/ Otras Observaciones: /


YAMANAGOLD
Minas Argentinas S.A.
EMILIO PECCHIA
Inspector Supervisor de Procesos

11/1/11
Fecha

FORMULARIO 2: MONITOREO DE FILTRACIONES

Fecha: 11/11/11

Fluidos Presentes en el pozo de monitoreo: No hay

Cantidad de Escurrimiento: No hay

Condición de la Bomba: PM 01 Sin novedad; PM 02 Sin novedad; PM 03 Sin novedad; PM 04 Sin novedad; PM 05 Sin novedad

Notas de Mantenimiento: No hay

Problemas/Soluciones: /

Comentarios/ Otras Observaciones: /


YAMANAGOLD
Minas Argentinas S.A.
EMILIO PECCHIA
Supervisor de Procesos
Inspector

11/11/11
Fecha

**FORMULARIO 3: MONITOREO - CANAL DE DESVIO DE AGUAS
SUPERFICIALES**

Fecha: 11/11/11

Canal de Desvío (~~Alto~~ Sur)

Estaciones:

Erosión Excesiva:

Sin novedad

No hay

Eliminación de Basura:

de la pieza

Se realizó campaña

Inspección de Bordos:

Sin novedad

Integridad del Sistema de
Revestimiento:

Sin novedad

Problemas/ Soluciones:

Sin novedad

Comentarios/ Otras Observaciones:


Inspector

Inspector

11/11/11
Fecha

**FORMULARIO 3: MONITOREO - CANAL DE DESVIO DE AGUAS
SUPERFICIALES**

Fecha: 11/1/11

Canal de Desvío (Norte ~~Sur~~)

Estaciones: Sin novedad

Erosión Excesiva: No hay


Eliminación de Basura: Se realizó campaña de limpieza

Inspección de Bordos: Sin novedad

Integridad del Sistema de Revestimiento: Sin novedad

Problemas/ Soluciones: /

Comentarios/ Otras Observaciones: /


YAMANA GOLD
Minas Argentinas S.A.
EMILIO PECCHIA
Inspector
Supervisor de Operaciones

11/1/11
Fecha

ANEXO 1: FORMULARIOS DE MONITOREO

FORMULARIO 1: MONITOREO DE LA ESTABILIDAD DE TALUDES - SLP

Fecha: 24/1/11

Condición del Talud del Terraplén: Sin novedad

Evidencia de Erosión: No presenta


Evidencia de asentamiento: No hay

Evidencia de Filtración: No hay

Notas de Mantenimiento: Sin novedad

Problemas/Soluciones: /

Comentarios/ Otras Observaciones: /


YAMANA GOLD
Minas Argentinas S.A.
EMILIO VECCHIA
Ingeniero Procesos

24/1/11
Fecha

FORMULARIO 2: MONITOREO DE FILTRACIONES

Fecha: 25/1/11

Fluidos Presentes en el pozo de monitoreo: No hay

Cantidad de Esgurrimiento: No presenta

Condición de la Bomba: PM 01: OK ; PM 02: OK
PM 03: OK ; PM 04: OK ; PM 05: OK

Notas de Mantenimiento: No hubo

Problemas/Soluciones: /

Comentarios/ Otras Observaciones: /


YAMANAGOLD
Minas Argentinas S.A.
EMILIO PECCHIA
Inspector

25/1/11
Fecha

**FORMULARIO 3: MONITOREO - CANAL DE DESVIO DE AGUAS
SUPERFICIALES**

Fecha: 25/1/11

Canal de Desvío (Norte ~~3007~~) _____

Estaciones: Sin novedad

Erosión Excesiva: No hay

Eliminación de Basura: No hay

Inspección de Bordos: Sin novedad

Integridad del Sistema de
Revestimiento: Sin novedad

Problemas/ Soluciones: /

Comentarios/ Otras Observaciones: /


YAMANAGOLD
Minas Argentinas S.A.
EMILIO PECCHIA
Supervisor de Procesos
Inspector

25/1/11
Fecha

**FORMULARIO 3: MONITOREO - CANAL DE DESVIO DE AGUAS
SUPERFICIALES**

Fecha: 25/1/11

Canal de Desvío (~~Sur~~ Sur) _____

Estaciones: Sin necesidad

Erosión Excesiva: No hay

Eliminación de Basura: No hay

Inspección de Bordos: Sin necesidad

Integridad del Sistema de
Revestimiento: OK

Problemas/ Soluciones: /

Comentarios/ Otras Observaciones: /


YAMANA GOLD
Minas Argentinas S.A.
Emilio Vecchia
Inspector
Supervisor de Procesos

25/1/11
Fecha