



## Informe de Relevamiento de Campo sector Valle de Lixiviación.

Se ha realizado la inspección mensual en el mes de Abril de 2011 en la zona del Valle de Lixiviación tanto en el área interna como externa a este. Los resultados arrojados por la recorrida son los siguientes: en los alrededores del valle de lixiviación no se manifiestan zonas húmedas producto de algún fuera de estándar producido por rotura de membrana y ningún talud se encuentra afectado. Ninguna de las 5 bombas impele solución alguna.

Atte.

  
Ing. Martín   
M. P: 3806

**ANEXO 1: FORMULARIOS DE MONITOREO**

**FORMULARIO 1: MONITOREO DE LA ESTABILIDAD DE TALUDES - SLP**

Fecha: 12/04/2011

Condición del Talud del Terraplén: Buena

Evidencia de Erosión: Normal Erosión por lluvia

Evidencia de asentamiento: No

Evidencia de Filtración: No

Notas de Mantenimiento: —

Problemas/Soluciones: —

Comentarios/ Otras Observaciones: —

Co-los Espin  
Inspector

12/04/2011  
Fecha

**FORMULARIO 2: MONITOREO DE FILTRACIONES**

Fecha: 12/04/2011

Fluidos Presentes en el pozo de monitoreo: No

Cantidad de Escurrimiento: No

Condición de la Bomba: Buena

Notas de Mantenimiento: —

Problemas/Soluciones: —

Comentarios/ Otras Observaciones: —

Carlos Espin  
Inspector

12/04/2011  
Fecha

**FORMULARIO 3: MONITOREO - CANAL DE DESVIO DE AGUAS  
SUPERFICIALES**

Fecha: 12/04/2011

Canal de Desvio (~~Norte~~ o Sur) \_\_\_\_\_

Estaciones: \_\_\_\_\_

Erosión Excesiva: NO


Eliminación de Basura: No hay

Inspección de Bordos: Bueno

Integridad del Sistema de  
Revestimiento: Bueno

Problemas/ Soluciones: \_\_\_\_\_

Comentarios/ Otras Observaciones: \_\_\_\_\_

  
Carlos Espin  
Inspector

12/04/2011  
Fecha

**FORMULARIO 3: MONITOREO - CANAL DE DESVIO DE AGUAS  
SUPERFICIALES**

Fecha: 12/04/2011

Canal de Desvío (Norte o Sur) \_\_\_\_\_

Estaciones: \_\_\_\_\_

Erosión Excesiva: No

Eliminación de Basura: No hay

Inspección de Bordos: Bueno

Integridad del Sistema de  
Revestimiento: Bueno

Problemas/ Soluciones: \_\_\_\_\_

Comentarios/ Otras Observaciones: \_\_\_\_\_

  
Carlos Espin  
Inspector

12/04/2011  
Fecha





**FORMULARIO 2: MONITOREO DE FILTRACIONES**

Fecha: 19/04/2011

Fluidos Presentes en el pozo de monitoreo: No

Cantidad de Escurrimiento: No

Condición de la Bomba: Buena

Notas de Mantenimiento: —

Problemas/Soluciones: —

Comentarios/ Otras Observaciones: —

  
Espi. Carlos  
Inspector

19/04/2011  
Fecha

**FORMULARIO 3: MONITOREO - CANAL DE DESVIO DE AGUAS  
SUPERFICIALES**

Fecha: 19/04/2011

Canal de Desvío (~~Norte~~ o Sur) \_\_\_\_\_

Estaciones: \_\_\_\_\_

Erosión Excesiva: No

Eliminación de Basura: No hay

Inspección de Bordos: OK

Integridad del Sistema de  
Revestimiento: OK

Problemas/ Soluciones: \_\_\_\_\_

Comentarios/ Otras Observaciones: \_\_\_\_\_

  
Espin Carlos  
Inspector

19/04/2011  
Fecha



**FORMULARIO 3: MONITOREO - CANAL DE DESVIO DE AGUAS  
SUPERFICIALES**

Fecha: 19/04/2011

Canal de Desvío (Norte o Sur) \_\_\_\_\_

Estaciones: \_\_\_\_\_

Erosión Excesiva: No

Eliminación de Basura: No hay

Inspección de Bordos: OK

Integridad del Sistema de  
Revestimiento: OK

Problemas/ Soluciones: /

Comentarios/ Otras Observaciones: \_\_\_\_\_

Espin Carlos  
Inspector

19/04/2011  
Fecha