

Informe de Relevamiento de Campo sector Valle de Lixiviación.

Se ha realizado la inspección mensual en el mes de Junio de 2011 en la zona del Valle de Lixiviación tanto en el área interna como externa a este. Los resultados arrojados por la recorrida son los siguientes: en los alrededores del valle de lixiviación no se manifiestan zonas húmedas producto de algún fuera de estándar producido por rotura de membrana y ningún talud se encuentra afectado. Ninguna de las 5 bombas impele solución alguna.

Atte.


 YAMANACOLD
Minas Argentinas S.A.
Ing. Martín R. Onorato
Jefe Operaciones ADR - Valle Lixiviación
M. P: 3806

ANEXO 1: FORMULARIOS DE MONITOREO

FORMULARIO 1: MONITOREO DE LA ESTABILIDAD DE TALUDES - SLP

Fecha: 21/06/11

Condición del Talud del Terraplén: Bueno

Evidencia de Erosión: No


Evidencia de asentamiento: No

Evidencia de Filtración: No

Notas de Mantenimiento: _____

Problemas/Soluciones: _____

Comentarios/ Otras Observaciones: _____


Carlos Espin
Inspector

21/06/11
Fecha

FORMULARIO 2: MONITOREO DE FILTRACIONES

Fecha: 21/06/11

Fluidos Presentes en el pozo de monitoreo: NO

Cantidad de Escurrimiento: NO Hay

Condición de la Bomba: Buena

Notas de Mantenimiento: _____

Problemas/Soluciones: _____

Comentarios/ Otras Observaciones: _____


Carlos Espin
Inspector

21/06/11
Fecha

**FORMULARIO 3: MONITOREO - CANAL DE DESVIO DE AGUAS
SUPERFICIALES**

Fecha: 21/06/11

Canal de Desvío (Norte o Sur)

Estaciones: No presente

Erosión Excesiva: _____


Eliminación de Basura: _____

Inspección de Bordos: Bueno

Integridad del Sistema de
Revestimiento: Bueno

Problemas/ Soluciones: _____

Comentarios/ Otras Observaciones: _____


Carlos Espin
Inspector

21/06/11
Fecha

ANEXO 1: FORMULARIOS DE MONITOREO

FORMULARIO 1: MONITOREO DE LA ESTABILIDAD DE TALUDES - SLP

Fecha: 07/06/11

Condición del Talud del Terraplén: Bueno

Evidencia de Erosión: NO


Evidencia de asentamiento: NO

Evidencia de Filtración: NO

Notas de Mantenimiento: _____

Problemas/Soluciones: _____

Comentarios/ Otras Observaciones: _____


Carlos Espin
Inspector

21/06/11
Fecha

FORMULARIO 2: MONITOREO DE FILTRACIONES

Fecha: 07/06/11

Fluidos Presentes en el pozo de monitoreo: NO

Cantidad de Esgurrimiento:

Condición de la Bomba: Buena

Notas de Mantenimiento:

Problemas/Soluciones:

Comentarios/ Otras Observaciones:


Carlos Espín
Inspector

07/06/11
Fecha

**FORMULARIO 3: MONITOREO - CANAL DE DESVIO DE AGUAS
SUPERFICIALES**

Fecha: 07/06/11

Canal de Desvío (Norte o Sur)

Estaciones:

Erosión Excesiva:

No Presente

Eliminación de Basura:

Inspección de Bordos:

Bueno

Integridad del Sistema de
Revestimiento:

Bueno

Problemas/ Soluciones:

Comentarios/ Otras Observaciones:



Carlos Espino
Inspector

07/06/11
Fecha

